



## SY89824LHZ

Número de pieza del fabricante:	SY89824LHZ
Fabricante / Marca:	Micrel / Microchip Technology
Parte de la descripción:	IC CLK BUFFER 2:22 64TQFP
Estado de RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	New original, 1253 pcs Stock Available.
Nave de:	Hong Kong
Manera de envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Image may be representation.  
See specs for product details.

### Presupuesto

Número de pieza	SY89824LHZ
Fabricante	Micrel / Microchip Technology
Descripción	IC CLK BUFFER 2:22 64TQFP
Categoría	Circuitos integrados (CI) > Reloj / temporización -
Estado de la pieza	1253 pcs Stock
Serie	Precision Edge®
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 85°C
Tipo de montaje	Surface Mount
Tipo	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Frecuencia - Max	-
Paquete / Cubierta	64-TQFP Exposed Pad
Paquete del dispositivo	64-EP-TQFP
Número de circuitos	1
Suministro de voltaje	3 V ~ 3.6 V
Salida	HSTL
Entrada	HSTL, LVPECL
Relación - Entrada: Salida	2:22
Diferencial - Entrada: salida	Yes/Yes
embalaje	Tray

SY89824LHZ es un nuevo original en stock, busque hojas de datos de SY89824LHZ, PDF, inventario en Y-IC.com en línea, ordene SY89824LHZ Micrel / Microchip Technology con garantía y confianza. RFQ SY89824LHZ: Info@Y-IC.com

Usted también puede estar interesado en:

 <b>SY89823LHI-TR</b> Micrel / Microchip Technology IC CLK BUFFER 2:22 500MHZ 64TQFP	 <b>SY89825UHG TR</b> Micrel / Microchip Technology IC CLK BUFFER 2:22 2GHZ 64TQFP	 <b>SY89824LHC</b> Micrel / Microchip Technology IC CLK BUFFER 2:22 64TQFP	 <b>SY89824LHZ-TR</b> Micrel / Microchip Technology IC CLK BUFFER 2:22 64TQFP
 <b>SY89823LHY</b> Micrel / Microchip Technology IC CLK BUFFER 2:22 500MHZ 64TQFP	 <b>SY89825UHI</b> Micrel / Microchip Technology IC CLK BUFFER 2:22 2GHZ 64TQFP	 <b>SY89824LHZTR</b> MICREL SY89824LHZTR MICREL	 <b>SY89825UHG</b> Micrel / Microchip Technology IC CLK BUFFER 2:22 2GHZ 64TQFP

### Piezas calientes

Más

- |              |                |              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| SY89421VZH   | SY89429AJC     | SY89429VJC   | D SY89429VZC   | SY89429VZH   |
| SY89430VJC   | SY89430VJZ     | D SY89430VZH | SY89474UMG-TR  | SY89529LTC   |
| SY89530LZC   | SY89531LHC     | SY89532LHC   | SY89537LMG     | SY89538LHH   |
| D SY89547LMG | SY89547LMGTR   | SY89645L     | SY897132L      | SY89809L     |
| SY89809LTC   | SY89809LTH     | SY89823LHI   | SY89823LHY     | SY89824LHC   |
| SY89824LHZTR | SY89825UHI     | D SY89825UHY | SY89826LHG     | SY89826LHI   |
| SY89826LHY   | D SY89827LHI   | SY89828CHY   | SY89828LHY     | SY89829UHY   |
| SY89830UK4G  | SY89830UK4G-TR | SY89831U     | SY89831UMG     | SY89831UMGTR |
| SY89831UMI   | SY89831UMITR   | SY89832UMG   | D SY89832UMGTR | SY89832UMI   |
| SY89833ALMI  | SY89833L       | SY89833LMG   | SY89833LMGTR   | SY89833LMI   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited